

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H28点検)

【加納岩小学校】

番号	場 所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	市道青梅支線 上石森 七福神前交差点の信号機(上石森318番地付近)	現状の押しボタン(感応式)信号の青信号時間では自動車・自転車・児童の登校班が渡り切れず、危険。	今後の交通状況と、市道の通行量を勘案し検討	日下部警察署	検討中
2	光明寺踏切(上神内川859付近)	自動車・自転車・歩行者で混雑する。	踏切内の歩行者通路の確保と踏切南側道路の拡幅のため用地取得を含め検討	建設課	検討中
3	市道11352号線 前線	(新)駅南口広場完成後は、車の流入が多くなり、更に危険が増す可能性がある。	都市計画道路 加納岩小学校西通り線と加納岩小学校西通り線を結び(新)駅南口広場完成後の車の流れを作る。同時に歩道を整備し通学路としての安全確保をする。	建設課	H29～

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H28点検)

【日下部小学校】

番号	場 所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	日下部小学校南西の水路脇	水路脇にガードレールのない箇所があり、転落の危険がある。	転落防止柵の設置	建設課	H29
2	日下部小学校東側の道路脇水路	柵や蓋がなく、水路に転落する危険がある。	通学安全指導にて対応	学校	H29

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H28点検)

【後屋敷小学校】

番号	場 所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	市道小原東東後屋敷線の横断箇所 (三ヶ所520番地付近)	道路拡幅に伴い、交通量が増えたが、横断歩道がなく危険。	既存横断歩道が近いので、通学路の変更を検討もしくは通学安全指導を行う	学校	H29
2	市道青梅支線JA後屋敷支所前点滅信号 (三ヶ所890付近)	学校東側で多くの児童が使用するが、車の信号無視が度々あり、危険。	路面表示を検討	建設課	H29～
3	上新町の点滅信号(三ヶ所1011付近)	見通しが悪い上に歩行者の待機場所もなく危険。	水路に蓋をし、待機場所を確保(H28済)	峡東建設事務所	H28済
4	下新町信号(三ヶ所962付近)	①歩行者の待機場所が狭い。歩行者用信号がなく危険。②グリーンベルトを下新町交差点から延伸し通学路の安全確保をしたい。	①ポール設置。但し、大型車の通行等も考慮した地域との合意形成が必要。 ②下新町交差点から鴨居寺公民館にグリーンベルト設置を検討	建設課	①H29 ②H29～
5	市道小原東東後屋敷線の横断箇所 (三ヶ所521番地付近)から南北へ延びる道路わきの側溝	大雨時に水位が増し、流れも速く、危険。	通学安全指導にて対応	学校	H29

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H28点検)

【日川小学校】

番号	場 所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	日川高校北側の道と県道山梨市停車場線の横断箇所	交通量が多いので横断どきに危険。	注意喚起の路面表示	峡東建設事務所	H28
2	妙善寺北側の道路	狭い道なので通学路とわかりにくい。通学路と分かる表示が必要。	地域へは学校やPTAから地域回覧等にて対応	学校	H29
3	日川高校校門前の水路	深い水路のうえ、雨で水量も増えるので、危険。落ちた児童もいる。	通学安全指導にて対応	学校	H29
4	風の子保育園北側の四つ角	保育園・高校があり交通量が多いうえ、スピードを出す車も多く危険。	横断歩道塗り直しの上申(H29.1.4上申済)	日下部警察署	H28上申済
5	風の子保育園北側の道路	陥没している箇所がある。	道路改良済み(H28済)	建設課	H28済
6	日川高校北側から県道山梨市停車場線までの道沿いの水路	大雨時に増水するうえ、水の流れが速く危険。	転落防止の対策を検討	建設課	H29～

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H28点検)

【八幡小学校】

番号	場 所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	市道正徳寺紺屋3号線 南地内道祖神のある三叉路	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道塗り直しの上申をする(H28.11.18上申済)	日下部警察署	H28上申済
2	八幡バイパスから八幡小南門へ向かう道路のT字路付近	多くの児童が使用するがトラック等の通行が多い。	通学安全指導にて対応	学校	H29
3	市民グラウンド東側の交差点	高速で走り抜ける車が多く危険。	①路面表示と止まれ看板設置(H28済) ②横断歩道設置は、今後の通行量を勘案して検討	①峡東農務事務所 ②日下部警察署	①H28済 ②検討中
4	JAフルーツ山梨総合共選所前の道路	交通量が多いうえ、側溝があり危険。	段差の大きい側溝部分に転落防止柵を設置	建設課	H29
5	八幡小南門から西へ八幡バイパスまでの道路	道路両側の側溝が雑草で見えない箇所がある。	通学路を変更(八幡バイパスの歩道～八幡小南門グリーンベルト)	学校	H28

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H28点検)

【岩手小学校】

番号	場 所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	JAIわで共選所南側カーブ(市道松里岩手線)水路のフェンス	途中で途切れてしまっており、危険。	フェンスを修復する	建設課	H29
2	岩手小北側(市道松里岩手線)側溝の蓋	隙間があり、H28.5に片側に蓋をしてもらったが、また隙間ができてしまっている。	改修方法検討のうえ、対策を行う。	建設課	H29

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H28点検)

【笛川小学校】

番号	場 所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	辻屋公民館向かいの側溝	側溝が開いている箇所があり、転落の危険がある。(スクールバスのバス停となっている)	蓋の設置	建設課	H29
2	県道 JA諏訪支所西側付近	下り坂で車のスピードが出やすいうえ、カーブで見通しが悪い。	路面表示とミラー設置(H28済)	峡東建設事務所	H28済
3	旧牧丘デパート前の側溝	側溝が開いている箇所があり、転落の危険がある。	水路管理を地域と調整のうえ鉄板設置を検討	学校教育課・学校・建設課	H29～

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H28点検)

【山梨北中学校】

番号	場 所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	八幡橋西詰交差点から窪八幡神社にかけて(県道甲府山梨線)	道幅が狭いうえ、交通量が多い。	グリーンベルト舗装を検討	峡東建設事務所	H29

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H28点検)

【笛川中学校】

番号	場 所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	旧牧丘デパート周辺道路	交通量が多いうえに非常に狭く危険。道路の 拡幅を是非お願いしたい。保護者からの要望も 多い。	用地取得を含め拡幅を検討	学校教育課・学 校・峡東建設事 務所	検討中