

## 施設カルテ

|         |          |       |  |
|---------|----------|-------|--|
| 初回入力年月日 | 2019.2.1 | 更新年月日 |  |
|---------|----------|-------|--|

### 基本情報

| 諸元     |            |      |      |
|--------|------------|------|------|
| 施設名    | 川浦口留番所     |      | 外観写真 |
| 所在地    | 三富川浦1221-1 |      |      |
| 施設分類   | 社会教育系施設    | 施設用途 | 文化財等 |
| 所管課    | 生涯学習課      | 課CD  | 230  |
| 地域区分   | 三富地区       | 防災拠点 | —    |
| 緊急避難場所 | 指定なし       |      | —    |
| 避難所    | 指定なし       |      | —    |



| 設置目的・根拠 |   |
|---------|---|
| 設置目的    | 江戸時代甲斐と武蔵を結ぶ雁坂道の甲斐側の境に設置され、人や物資の流入を取り締まった川浦口留番所を復元し、地域住民や来訪者に地域の歴史文化を理解してもらう施設<br>対象：市民、来訪者 |
| 設置根拠    |   |
| 主な事業    | 文化財   |

| 土地情報    |                    |          |         |      |       |
|---------|--------------------|----------|---------|------|-------|
| 土地所有    | 市                  | (その他の内容) |         |      |       |
| 敷地面積    | 510 m <sup>2</sup> | 都市計画     | 都市計画区域外 | 用途地域 | 用途地域外 |
| 立地適正化計画 |                    | 液状化      | 対象層なし   | 浸水想定 | 該当なし  |
| 急傾斜地    | 特別警戒区域             | 土石流      | 該当なし    | 地すべり | 該当なし  |

| 建物情報  |                            |      |   |       |                   |
|-------|----------------------------|------|---|-------|-------------------|
| 財産区分  | 行政財産                       | 建物所有 | 市 | 施設配置  | 併設                |
| 複合施設名 | 番所（展示室）、トイレ                |      |   |       |                   |
| 構成諸室  | 展示室（1）、男性用トイレ（1）、女性用トイレ（1） |      |   | 棟数    | 2 棟               |
|       |                            |      |   | 総延床面積 | 43 m <sup>2</sup> |

| 付帯施設・設備情報 |     |              |    |           |    |
|-----------|-----|--------------|----|-----------|----|
| 駐車台数      | 8 台 | 防災備蓄用品       | なし | 非常用発電設備   | なし |
| 入浴施設      | なし  | 防災備蓄<br>用品詳細 |    |           |    |
| 冷暖房設備     | なし  |              |    |           |    |
| 調理設備      | なし  | 太陽光パネル       | なし | インターネット回線 | なし |
| エレベーター    | なし  | 多目的トイレ       | なし | 出入口の段差対応  | なし |

| 運営情報  |         |          |      |        |    |
|-------|---------|----------|------|--------|----|
| 開設年度  | 1993 年度 | 開館時間     | 24時間 | 休館日    | なし |
| 運営形態  | 直営      | (その他の内容) |      |        |    |
| 運営団体名 |         | 運営期間     | ～    | 利用料金制度 | なし |
| 利用料金  |         |          |      |        |    |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 特記事項 | 冬季（12月～2月）はトイレのみ閉鎖 |
|------|--------------------|

財務情報

(単位：千円)

| 歳入    | 項目      | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|-------|---------|------|------|------|
|       | 利用料・使用料 | 0    | 0    | 0    |
|       | 補助金     | 0    | 0    | 0    |
|       | その他     | 0    | 0    | 0    |
|       | 合計      | 0    | 0    | 0    |
| 対前年度比 |         | 0.0% | 0.0% |      |




(単位：人)

| 職員数<br>(年度当初) | 項目       | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|---------------|----------|------|------|------|
|               | 正職員      | 0    | 0    | 0    |
|               | 会計年度任用職員 | 0    | 0    | 0    |
|               | 非常勤嘱託    | 0    | 0    | 0    |
|               | 臨時職員     | 0    | 0    | 0    |
|               | 合計       | 0    | 0    | 0    |


(単位：千円)

| 歳出    | 項目         | 令和2年  | 令和3年    | 令和4年  |
|-------|------------|-------|---------|-------|
|       | 人件費        | 0     | 0       | 0     |
|       | 正職員        | 0     | 0       | 0     |
|       | 会計年度任用職員   | 0     | 0       | 0     |
|       | 非常勤嘱託      | 0     | 0       | 0     |
|       | 臨時職員       | 0     | 0       | 0     |
|       | 需用費        | 1,608 | 56      | 46    |
|       | 光熱水費       | 40    | 56      | 46    |
|       | 修繕費(維持補修)  | 0     | 0       | 0     |
|       | 修繕費(その他)   | 1,568 | 0       | 0     |
|       | その他        | 0     | 0       | 0     |
|       | 役務費        | 0     | 4       | 0     |
|       | 通信運搬料      | 0     | 0       | 0     |
|       | その他        | 0     | 4       | 0     |
|       | 委託料        | 48    | 94      | 136   |
|       | 維持管理委託料    | 48    | 94      | 136   |
|       | 運営委託料      | 0     | 0       | 0     |
|       | 指定管理料      | 0     | 0       | 0     |
|       | 設計・工事監理委託費 | 0     | 0       | 0     |
|       | その他        | 0     | 0       | 0     |
|       | 使用料及び賃借料   | 0     | 0       | 0     |
|       | 使用料        | 0     | 0       | 0     |
|       | 賃借料        | 0     | 0       | 0     |
|       | その他        | 0     | 0       | 0     |
|       | 工事請負費      | 0     | 0       | 4,070 |
|       | その他        | 4     | 0       | 0     |
|       | 合計         | 1,660 | 154     | 4,252 |
| 対前年度比 | 0.0%       | 9.3%  | 2761.0% |       |



(単位：千円)

| 歳入・歳出<br>比較 | 項目        | 令和2年    | 令和3年    | 令和4年    |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|
|             | 差額(歳入-歳出) | ▲ 1,660 | ▲ 154   | ▲ 4,252 |
| 対前年度比       | 0.0%      | 9.3%    | 2761.0% |         |



特記事項 令和2年7月の大雨により、令和元年度と同様の箇所です砂崩落が発生し、展示室が被害を受けた。被害を受けた部分については、同年度中に修繕を実施した。番屋棟及び便所棟については屋根の腐朽が進行していたが、令和4年度に屋根改修工事を実施した。(工事請負費)

修繕・工事情報

(単位：千円)

| 10年以内に実施した200万円以上の修繕・工事 |              |       |    |
|-------------------------|--------------|-------|----|
| 実施年度                    | 工事件名         | 金額    | 備考 |
| 令和4年                    | 川浦口留番所屋根改修工事 | 4,070 |    |
|                         |              |       |    |
|                         |              |       |    |
|                         |              |       |    |

(単位：千円)

| 今までに実施した大規模改修工事 |              |       |
|-----------------|--------------|-------|
| 実施年度            | 工事内容         | 金額    |
| 平成17年           | 門棟石積等撤去工事    | 1,260 |
| 平成18年           | 門棟石積等復旧工事    | 3,150 |
| 令和元年            | 川浦番所復旧修繕     | 1,496 |
| 令和2年            | 川浦番所復旧修繕     | 1,559 |
| 令和4年            | 川浦口留番所屋根改修工事 | 4,070 |

|      |   |
|------|---|
| 特記事項 | 施設背面の山法面の土砂崩れ以降、法面については仮設的な復旧に留まっており、根本解決のための法面保護工事が必要。 |
|------|---|

供給情報

| 利用者数 | 項目     | 単位 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|------|--------|----|------|------|------|
|      | 年間利用者数 | 人  |      |      |      |
|      | 年間開館日数 | 日  |      |      |      |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

## 棟情報

## 基本情報

| 棟CD | 棟名 | 主な用途 | 使用<br>状況 | 建築<br>年度 | 構造 | 延床<br>面積<br>(㎡) | 階数 |    | 固定資産<br>台帳番号 |
|-----|----|------|----------|----------|----|-----------------|----|----|--------------|
|     |    |      |          |          |    |                 | 地上 | 地下 |              |
| 01  | —  | 文化財  | 使用       | 1993     | W  | 43              | 1  | 0  | 406040100050 |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

## 耐震情報・劣化度調査結果

| 棟CD | 棟名 | 耐震診断 |      | 耐震改修 |      | 劣化度調査結果 |     |     |      |
|-----|----|------|------|------|------|---------|-----|-----|------|
|     |    | 実施状況 | 実施年度 | 実施状況 | 実施年度 | 安全性     | 機能性 | 遵法性 | 総合評価 |
| 01  | —  | 不要   | —    | 不要   | —    | B+      | B+  | 対象外 | B+   |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|