

令和7年度 通学路合同安全点検要望箇所

全体要望箇所：31箇所

令和7年度対策：14箇所
令和8年度対策：6箇所
令和8年度以降対策：8箇所
対策時期検討中：3箇所

番号	学校名	優先順位	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	危険箇所への要望	新規継続	今後の対策	対策時期
1	加納岩小	1	下神内川135番地付近 (加納岩小職員駐車場西側細い道)	途中まで舗装されているが、途中より未舗装。雨の日には砂利もあり滑りやすく危険である。多くの児童が通る。	砂利部分の舗装	継続	市 砂利部分の舗装	R8以降対応予定
2		3	下石森738-1番地付近 (下神内川交差点から東へ120m付近交差点)	道は狭いが、新しい家が増えて、交通量が増加している。建物などの死角によって、歩行者や車が見えにくくなっている。	カーブミラーが1つは設置されているが、反対側にも設置	新規	市 カーブミラーの設置	R8以降対応予定
3		4	上神内川455番地付近 (土橋商店前道路)	道の両側が工場で、大きなトラックが行き来している。道幅も狭く、低学年生は大きなトラックの死角になってしまい、運転手から見えにくくなっている。	土橋商店付近の道路にグリーンベルトを設置	新規	警察 土橋商店協力のもと関係事務所に年度始め、長期休み明け時期に声掛け依頼 市 道路南側にグリーンベルトの設置	警察 R7対応済み 市 R8以降対応予定
4	日下部小	4	七日市場632-1から539-1 (日下部小学校北側道路)	日下部小から北進する道路が狭く、道路わきの側溝に蓋がないため、自動車通過時に危険である。	用水路にグレーチングなど蓋を設置	新規	市 蓋掛け側溝の設置	R8・R9で対応予定
5		10	山梨市小原東910付近 (ハナミズキ西交差点北変則三差路)	緩やかなカーブになっているが通行量が多いため、登下校時の小中学生の横断が危険である。	児童横断注意等の警告表示を設置	継続	警察 飛び出し注意の看板設置 県 路面表示の設置(区画線業務委託にて対応)	警察 R7対応済み 県 R7対応済み
6		11	山梨市小原西723付近 (県道216号線「天真堂書店」前押しボタン式信号)	16号線を渡る際、青信号の時間が短く、登校班全員が渡り切れないことが多い。	横断歩道の信号機をもう少し長い時間に設定	継続	警察 歩行者の青の時間を延長 主道路の青の時間を短縮	R7対応済み
7		16	市道12254号線	道路が狭い。	道の拡幅	継続	市 道路の拡幅	R8以降対応予定

番号	学校名	優先順位	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	危険箇所への要望	新規継続	今後の対策	対策時期
8	後屋敷小	1	山梨市三ヶ所923番地の3付近 (下新町交差点)	下新交差点から学校へ登校する時待機場所が狭くポールは立っているが、民家の壁があるため、塩山方面から鴨居寺方面に左折する車から信号待ちをしている児童が見えず危険である。	注意喚起を促す看板等の設置	継続	市 注意喚起を促す看板設置	R8以降対応予定
9		3	山梨市三ヶ所882番地付近T字路 (後屋敷小学校前の押しボタン式信号～882番地付近)	押しボタンの設置方向が県道利用者用である。児童は県道は使用せず、校庭南の道を使用するため、ボタンを押すときに県道に飛び出る感じで押さなければならず危険である。	横断歩道の押しボタンの設置方向を約180度移動	新規	警察 押しボタンの設置方向を180度移動 交差点の形状変更	警察 時期未定
10	日川小	1	山梨市歌田498 (エスポワールヒカワ横の十字路交差点)	南北の道路を通行する自動車、自転車が一時停止の看板があっても減速せずに通過している。	南北の道路に一時停止の標識、停止線を設置	新規	市 指導停止線の設置	R7対応済み
11		2	山梨市一町田中1154-1 (一町田中果実出荷組合前の横断歩道)	県道202号を通行する車両が多く、横断歩道を渡ったり、端で待っていたりするのも危険である。	「横断者あり」「横断歩道あり」などの看板や道路標示の設置	新規	県 路面表示の設置(区画線業務委託にて対応)	R7対応済み
12		3	山梨市中村66-3付近の横断歩道 (県道303号線)	通行する車両が速度を出しているため危険である。	横断歩道に押しボタン式の信号を設置	新規	警察 横断者注意の看板設置、歩行者用止まれシール貼付 道路の実態調査結果、横断歩道の設置の不可 市 設置済みのカーブミラーを大きいものに変更	警察 R7対応済み 市 R7対応済み
13		4	歌田140番地付近 (校庭南西の角)	丁字路で西側の見通しが悪く、北側(公民館)からの車が速度を落とさずに侵入してくる。	北側からの道路に一時停止の標識、停止線を設置	新規	市 指導停止線の設置	R7対応済み

番号	学校名	優先順位	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	危険箇所への要望	新規継続	今後の対策	対策時期
14	山梨小	3	正徳寺786付近 (跨線橋下トンネル)	ミラーもなく、見通しが悪い。	ミラーの設置 路面標示や注意喚起看板を設置	継続	市 ミラーの設置	R8以降対応予定
15		23	万力758付近 (コメリ西側)	横断歩道がなく、小中校生が横断するが危険	横断歩道の設置	新規	警察 既に70m先に横断歩道が設置されているため、不可 市教委 通学路の変更指導	R7対応済み
16		28	正徳寺1146-1先 (JA山梨支所の東)	幅員が3m前後の道であり、東側には耕作地、西側には開渠の水路が流れていて、外側線の無い道である。児童生徒が通学、帰宅する際に自動車が通行すると危険である。	道路西側の水路の蓋掛け 耕作地の道路拡幅	新規	市 蓋つき側溝の設置	R8対応予定
17	八幡小	5	山梨市南1087-1付近の横断歩道 (ENEOS山梨南SSの前)	通学路となっている横断歩道の塗装が薄くなっており、わかりづらい。	横断歩道の塗装（塗り直し）	新規	警察 横断歩道等道路標示の塗り直し 県 横断歩道があることが分かるようにオレンジラバーポールの設置	警察 R8対応予定 県 R7対応済み
18		6	山梨市市川1217付近すべての横断歩道 (八幡公民館東の八幡バイパスの交差点)	通学路となっている横断歩道の塗装が薄くなっており、わかりづらい。	横断歩道の塗装（塗り直し）	新規	警察 横断歩道等道路標示の塗り直し	R8対応予定
19		7	山梨市南1275番地付近Y字路	道幅が狭く、危険である。	水路にグレーチングの設置	新規	市 蓋つき側溝の設置	R8以降対応予定

番号	学校名	優先順位	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	危険箇所への要望	新規 継続	今後の対策	対策時期
20	岩手小	1	山梨市東743付近 (名取木工所前道路)	久保地区の児童が登下校時に横断するが、横断歩道もなく危険である。 共選所方面から通行する車が下り坂のためスピードを出していることが多く危険である。	児童の通学路であること、横断する場所であることが分かる標識や「通学路あり」等の道路上のマーク、看板の設置 スピードを緩めることを啓発する看板の設置	継続	市 路面標示の設置	R7対応済み
21	山梨南中	1	山梨市下栗原376	横断歩道がないため横断が危険	横断歩道の設置	新規	警察 交通量の調査を実施したが、渡る人がいなかった 自転車が横断する場合でも、児童者と同じ扱いのため、 横断歩道設置不可	R7対応済み
22		5	下石森660番地3から南側	交通量が多いが、歩道が狭く、危険である。	道路の拡幅	新規	県 現道拡幅により両側歩道を設置する道路改良事業を実施中	対応中 R7年度現在、用地補償実施中
23	山梨北中	2	山梨市七日市場813番地1付近 (中学校北門～セブンイレブンの道路)	登下校の時間帯に交通量が多い。地域住民の車や給食の配送車も通行し、危険である。 セブンイレブンの所の横断歩道が消えている。	道幅の拡幅 路側帯或いはグリーンゾーン表示 走行注意・スピード注意の表示 横断歩道の表示の再塗装 通行規制表示の再塗装	継続	警察 横断歩道の再塗装  市 グリーンゾーンの設置	警察 R8対応予定  市 R8対応予定
24		6	東山梨駅入口交差点から山梨山梨市三ヶ所376番地1西側道路まで	道路幅が狭くなっていて、蓋のない水路があつたり、植木が道路にはみ出したり、路側帯線がなく、通勤・通学時間帯の交通量の多い時間もあり危険である。	踏切を含め拡張等の対策 路側帯グリーンゾーンの設置 道幅の一定化 両脇にある水路の片方化及び蓋 道路に覆いかかる樹木の整備	継続	市 道路改良予定	R10対応予定
25	笛川小	1	山梨市牧丘町千野々宮283-1 (ガレージ大村付近の丁字路)	信号のないT字路であり、琴の音タウン側から来る車が停止線を越えて一時停止(横断歩道上で)する。	一時停止の停止線の修復 通学路注意等の標識設置	新規	県(警察の進捗次第) 交差点が大きくなってしまっているため、ゼブラ帯を設置し、交差点範囲を狭める。  警察 横断歩道、一時停止線を西側へ移動する。	時期未定  時期未定