

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所

【加納岩小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	対応策	事業主体	対策時期
1	山梨高校北側 産婦人科医院～加納岩公民館までの道路側溝 (上神内川233番地)	自動車や中高生の自転車がよく通る道である。 道路沿いの側溝は深く、大雨時などに危険である。	側溝を蓋つきの物へ変更	市建設課	R4年度～R5 年度
2	山梨高校正門前の歩道 (下神内川194番地付近)	高校生や学童利用児童の駐車車両が多く、 児童の登下校時が心配である。	駐車車両減少に向けた対策を検討	市教育委員会	R4年度～

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所

【日下部小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	日下部小学校西側道路 (小原東305付近)	小学校や幼稚園の送迎車両、中高生の自転車など交通 量が多いため、歩行者との接触が心配である。	正門前の水路補修を実施。 道路拡張は困難なため、児童への安全指導を実施。	①市建設課 ②市教育委員会 学校	R5年度以降
2	日下部小学校南側から東山梨駅入り口交差点までの道 路 (小原東254番地付近)	道幅が狭いが交通量が多い。 ゾーン30区域ではあるが歩道もないため危険である。	路面標示等の対策を検討	市建設課	R5年度以降
3	水の宮神社前横断歩道 (小原西1229番地付近)	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し	警察	対策済み
4	東山梨駅入り口交差点 (小原東381番地1付近)	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し	警察	対策済み
5	県道216号線 ちの工務店前 (小原西773番地2付近)	横断歩道がない。	横断歩道の設置	警察	対策済み

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所

【後屋敷小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	連方屋敷周辺道路 (三ヶ所795番地2付近)	外側線や横断歩道が薄くなっている。 木や竹が道路まではみ出し、視界の妨げになっている。	①横断歩道の塗り直し。 ②所有者へ木や竹の伐採を依頼。	①警察 ②市建設課	①対策済み ②随時
2	下新町交差点から学校へ向かう道路 (三ヶ所962番地付近)	歩行者の待機場所が狭い。 道路沿いの側溝へ蓋がなく危険である。	待機場所の拡張、側溝への蓋設置は困難。 児童への安全教育で対応。	市教育委員会 学校	R4年度～

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所

【日川小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	学校北東の点滅信号から大宮御所までの水路 (下栗原902番地1～1461番地3付近)	道幅が狭い。 道路沿いの側溝へ蓋がなく危険である。	側溝への蓋設置は困難。 路面標示や警戒標識の設置を検討。	市建設課	R5年度以降

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所

【山梨小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	山梨小学校南東、マンモス共選所前道路 (正徳寺1115番地付近)	出荷シーズンは大型トラックが頻繁に通行するので、登下校時に心配である。	路面標示の設置。 外側線の設置。	市建設課	対策済み

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所

【八幡小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	八幡小学校南門前道路 (北2118番地付近)	登下校時に多くの児童が利用するが、交通量も多く危険である。	①横断歩道の設置。 ②歩行者待機場所付近の側溝へ落下防止柵設置	①警察 ②市建設課	R5年度中

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所

【岩手小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	岩手小北側道路から東側道路へのカーブ	変則の交差点で交通量も多いため、児童が通行する際に心配である。	路面標示や警戒標識の設置を検討	市建設課	R5年度中

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所

【笛川小学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	旧牧丘デパート前三叉路 (牧丘町窪平72番地付近)	停止線が薄くなっている。 変則の三叉路のため、車両から児童が確認しづらく危険である。	停止線の塗り直し	市建設課	R5年度以降

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所

【山梨南中学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	神徳橋交差点 (正徳寺1870番地付近)	山梨地区の生徒が多く通行する。 坂道になっており、信号待ちの生徒と車両の接触が心配である。	神徳橋拡幅工事の際に路面標示等の設置を検討。	市建設課	R5年度以降

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所

【山梨北中学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	県道205号線「あかねちゃん」前変則3差路	緩いカーブ途中の変則3差路であり、交通量も多いため生徒が横断する際に危険。	信号・横断歩道の設置は困難なため、生徒への安全教育や通学路の変更を検討。	市教育委員会 学校	R4年度～
2	八幡橋西詰交差点	変則の交差点で交通量も多い。過去に事故も発生している。	①信号機の切り替え順を変更。 現在は国道側と県道側が交互に切り替わっている。今後は県道側を八幡橋側と窪八幡神社側に分割し、国道側・八幡橋川・窪八幡神社側の3サイクルに変更する。 ②歩行者横断注意の看板を設置。	①警察 ②県	①対策済み ②R5年度中

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所

【笛川中学校】

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	対策計画	事業主体	対策時期
1	笛川中前の県道 (牧丘町千野々宮305付近)	勾配のきつい直線で車もスピードが出てしまう。一部に歩道や縁石がないところがあるため、生徒が通行する際に危険である。	グリーンベルトを設置し、歩行者通行区間であることを明示する。	県	対策済み