

## 学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H29点検)

### 【加納岩小学校】

番号	場 所	内 容	対策計画	事業主体	対策時期
1	県道山梨市停車場線と正徳寺下 神内川線の交差点(セブンイレブン 付近)	車・自転車の通行量が多い。ラインの塗り替え と、ラバーポール設置希望。	①外側線とゼブラ塗り直しを行う。ポストコーンを交差 点東側に設置する	①峡東建設事 務所	①H29～
2	山梨市立産婦人科医院周辺	医院開院に伴い車の通行量が増えたため、安 全確保の措置(横断歩道・歩行者用スペース・ 信号機等)を希望。	①つつじ幼稚園と天真堂の北側道路は現在改良中 で、歩道が確保される。通学路の縦道はまっすぐ改良 される ②加納岩小学校北側道路は、外側線を検討 ③加納岩小学校北側道路の横断歩道は塗り直しを行 う	①建設課 ②建設課 ③警察署	①H29 ②H30～ ③H29～

### 学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H29点検)

【日下部小学校】

番号	場 所	内 容	対策計画	事業主体	対策時期
1	日下部小学校南から、「駅入口」信号経由、東山梨駅まで	車の通行量が多いが道幅が狭くすれ違い時に危険。	①(ゾーン30)補助事業による整備を検討	①建設課	①H29～
2	市営小原団地周辺道路	団地に出入りする車が、北中学校側に集中し、児童・生徒の通学路と交差し危険。車が西方向と南方向へ分散する道路の整備と併せて歩道の整備を希望。	①補助事業による整備を要望する	①建設課	①H29～

### 学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H29点検)

【日川小学校】

番号	場 所	内 容	対策計画	事業主体	対策時期
1	風の子保育園北側の四つ角	制水弁周辺がへこんでいる。	①該当箇所の他の補修工事等の進捗を勘案し対応する	①水道課	①H30～
2	歌田区公民館から西へ向かう道と、日川高校から北へ向かう道の交差点	車・自転車・部活で走る高校生等が入り交じり危険。「交差点注意」「通学路」等の注意表示希望。	①通学路マークの路面表示を行う	①建設課	①H30～
3	上栗原地内、谷沢電化センター北側の道路と、県道市之蔵山梨線の交差部分	交通量が多く、横断するのに危険。横断歩道の設置希望。	①既存の近くの横断歩道を利用するよう安全指導にて対応	①学校	①H29～
4	県道市之蔵山梨線 柳寿司付近側溝	側溝に蓋のない箇所に蓋をするよう希望。	①側溝に蓋をする	①峡東建設事務所	①H29

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H29点検)

【日川小学校】

番号	場 所	内 容	対策計画	事業主体	対策時期
1	アグ洋品店付近の変則5叉路	複数の登校班が合流する交差点だが、カーブで見通しが悪く危険。「通学路あり」等の路面表示希望。	①通学路マークの路面表示を行う	①建設課	①H30～
2	正徳寺エステ前変則4叉路	(白線の再整備は済) 変則交差点であるが、車がスピードを出し、危険。「通学路」の標識設置希望。	①標識の設置は、場所の詳細な検討が必要	①建設課	①H30～

### 学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H29点検)

【八幡小学校】

番号	場 所	内 容	対策計画	事業主体	対策時期
1	窪坂橋付近	ガードレールと道路の間のすき間が危険。すき間をふさぐ措置を希望。	①西関東道路の法面管理状況を確認のうえ検討	①建設課	①H29～
2	梅の木橋付近	ガードレールがない箇所や壊れている箇所がある。補修、設置を希望。	①ガードレールの補修を行う	①建設課	①H29
3	八幡小学校南沿いの道路わき水路	降雨による増水、転落、凍結による転倒の危険がある。水路に蓋をする等の対策を希望。	①水路管理上地域の合意が必要なため、安全指導にて対応	①学校	①H29～

### 学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H29点検)

【岩手小学校】

番号	場 所	内 容	対策計画	事業主体	対策時期
1	藤ノ木団地広場の西側水路の柵	柵の支柱の根元が錆びていてぐらついており、危険。	①補修を行う	①建設課	①H29
2	岩手小の東側道路わき側溝の蓋	蓋の間にすき間があり危険。	①補修・調整を行う	①建設課	①H29
3	岩手共選所前グレーチング	グレーチングが落ちてしまい、危険。	①補修を行う	①建設課	①H29

学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H29点検)

【笛川小学校】

番号	場 所	内 容	対策計画	事業主体	対策時期
1	笛川小学校前の県道	下りでスピードを出している車が多く、危険を感じる。通学路の注意喚起の看板等の設置を希望。	①注意喚起の路面表示をする	①峡東建設事務所	①H29
2	笛川小学校プールわき	カーブミラーが一方向にしかついていない。また、フェンスが老朽化し転落の危険がある。	①ミラーを増設する ②フェンスを修復する	①建設課	①H30～
3	堀の内地区(玄坂カークリニック付近)市道沿いの側溝	側溝に蓋のない箇所に蓋をするよう希望。	①水路管理上地域の合意が必要なため、安全指導にて対応	①学校	①H29～
4	県道市塩平窪平線とフルーツライン交差点(常盤橋バス停)	現在のカーブミラーだけでは、県道の横断に危険。カーブミラーの増設と横断歩道の設置希望。	①交差点注意喚起の路面表示をする	①峡東建設事務所	①H29

### 学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H29点検)

【山梨南中学校】

番号	場 所	内 容	対策計画	事業主体	対策時期
1	新重川橋南の交差点	横断歩道がなく横断時に危険。横断歩道を希望。	①待機場所(滞留場所)の確保が困難。安全指導にて対応	①学校	①H29～
2	南中北側交差点	横断歩道がなく横断時に危険。横断歩道を希望。	①既存の近くの信号機つき横断歩道を利用するよう安全指導にて対応	①学校	①H29～

### 学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H29点検)

【山梨北中学校】

番号	場 所	内 容	対策計画	事業主体	対策時期
1	北中北門からセブンイレブン	登下校時に交通量が多く危険。道幅の拡張を希望。	①(ゾーン30)補助事業による整備を検討	①建設課	①H29～

### 学校ごとの通学路の安全対策必要箇所(H29点検)

【笛川中学校】

番号	場 所	内 容	対策計画	事業主体	対策時期
1	窪平(城古寺) 八幡神社西市道 交差点	北から来る車がスピードをだしてくるので危 険。注意喚起の標識等の設置を希望。	①減速路面表があるが、交差点周辺の白線の引き直 しについて検討	①建設課	①H30～
2	諏訪橋付近(窪平、隼との境)	諏訪橋付近に樹木・竹が生えており、視界が 遮られ危険。伐採希望。	①安全指導にて対応	①学校	①H29～