

施設CD

187

施設カルテ

初回入力年月日

2019.2.1

更新年月日

基本情報

諸元

施設名	山梨市民三富徳和スポーツ広場			外観写真	
所在地	三富徳和984				
施設分類	スポーツ・レクリエーション系施設	施設用途	スポーツ施設		
所管課	生涯学習課	課CD	230		
地域区分	三富地区	防災拠点	物資輸送拠点		
緊急避難場所	指定なし		—		
避難所	指定なし		—		
設置目的・根拠					
設置目的	市民だれもがスポーツを楽しみ、健康保持と体力増進を図るため				
	対象	市民、その他			
設置根拠	山梨市民スポーツ広場設置及び管理条例				
	山梨市夜間照明施設設置及び管理条例				
主な事業	施設の貸し出し スポーツ・レクリエーション事業				
土地情報					
土地所有	市	(その他の内容)			
敷地面積	3,500㎡	都市計画	都市計画区域外	用途地域	用途地域外
立地適正化計画		液状化	対象層なし	浸水想定	該当なし
急傾斜地	該当なし	土石流	該当なし	地すべり	該当なし
建物情報					
財産区分	行政財産	建物所有	市	施設配置	単独
複合施設名					
構成諸室				棟数	1棟
				総延床面積	3㎡
付帯施設・設備情報					
駐車場台数	台	防災備蓄用品	なし	非常用発電設備	なし
入浴施設	なし	防災備蓄用品詳細			
冷暖房設備	なし				
調理設備	なし	太陽光パネル	なし	インターネット回線	なし
エレベーター	なし	多目的トイレ	なし	出入口の段差対応	なし
運営情報					
開設年度	1983年度	開館時間	—	休館日	—
運営形態	直営	(その他の内容)			
運営団体名		運営期間	～	利用料金制度	あり
利用料金	特記事項参照				


特記事項

スポーツ広場使用料
 市内：無料、市外：1,030円/半日
 夜間照明
 市内：300円、市外：2,610円

財務情報

(単位：千円)

歳入	項目	令和4年	令和5年	令和6年
	利用料・使用料	0	3	9
	補助金	0	0	
	その他	0	0	
	合計	0	3	9
	対前年度比	0.0%	0.0%	300.0%




歳入の推移

(単位：人)

職員数 (年度当初)		令和4年	令和5年	令和6年
	正職員	0	0	0
	会計年度任用職員	0	0	0
	非常勤嘱託	0	0	0
	臨時職員	0	0	0
	合計	0	0	0

(単位：千円)


歳出	項目	令和4年	令和5年	令和5年
	人件費	0	0	0
	正職員	0	0	0
	会計年度任用職員	0	0	0
	非常勤嘱託	0	0	0
	臨時職員	0	0	0
	需用費	105	175	121
	光熱水費	55	67	71
	修繕費	0	58	0
	その他	50	50	50
	委託料	0	198	0
	維持管理委託料	0	198	
	運営委託料	0	0	
	指定管理料	0	0	
	その他	0	0	
	使用料及び賃借料	0	0	0
	使用料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	その他	0	0	0
	工事請負費	0	0	0
	その他	0	0	0
	合計	105	373	121
	対前年度比	0.0%	355.2%	32.4%



歳出の推移

(単位：千円)

歳入・歳出 比較	項目	令和4年	令和5年	令和6年
	差額（歳入－歳出）	▲ 105	▲ 370	▲ 112
	対前年度比	0.0%	352.4%	30.3%



差額（歳入－歳出）の推移

特記事項	水道は地区簡易水道無料使用
------	---------------

修繕・工事情報

(単位：千円)

10年以内に実施した200万円以上の修繕・工事			
実施年度	工事件名	金額	備考

(単位：千円)

今までに実施した大規模改修工事		
実施年度	工事内容	金額

特記事項	
------	--

供給情報

利用者数	項目	単位	令和4年	令和5年	令和6年
	年間利用者数	人	0	80	132
	年間開館日数	日	0	307	301

特記事項	R3・4は、観光課に駐車場として年間貸出をしているため、体育利用としての利用者数および開館日数なし LED化工事に伴う閉館 R6年5月27日～R6年5月31日
------	--

棟情報

基本情報

棟CD	棟名	主な用途	使用 状況	建築 年度	構造	延床 面積 (㎡)	階数		固定資産 台帳番号
							地上	地下	
01	トイレ	トイレ	使用	1983	S	3	1	0	358040100008

特記事項	1. 広場面積 3,500㎡ 2. 夜間照明施設 30灯（6灯×3基 4灯×3基） 3. バックネット 1基 4. トイレ1棟 5. 駐車場 2カ所
------	--

耐震情報・劣化度調査結果

棟CD	棟名	耐震診断		耐震改修		劣化度調査結果			
		実施状況	実施年度	実施状況	実施年度	安全性	機能性	遵法性	総合評価
01	トイレ	未実施	—	未実施	—	C	B-	対象外	C

特記事項	
------	--