

施設CD

244

施設カルテ



初回入力年月日

2019.2.1

更新年月日

基本情報

諸元

施設名	千野々宮住宅			外観写真	
所在地	牧丘町千野々宮294・297-2			 	
施設分類	住宅施設	施設用途	公営住宅		
所管課	建設課	課CD	140		
地域区分	諏訪地区	防災拠点	—		
緊急避難場所	指定なし		—		
避難所	指定なし		—		
設置目的・根拠					
設置目的	公営住宅法に基づく市営住宅及び共同施設を設置 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を供給するための施設				
	対象	市民			
設置根拠	山梨市営住宅設置及び管理条例 山梨市営住宅設置及び管理条例施行規則 山梨市営住宅目的外使用要綱（関連）				
主な事業	公営住宅				

土地情報

土地所有	市	(その他の内容)				
敷地面積	2,513	m ²	都市計画	都市計画区域外	用途地域	用途地域外
立地適正化計画			液状化	対象層なし	浸水想定	該当なし
急傾斜地	該当なし		土石流	該当なし	地すべり	該当なし

建物情報

財産区分	行政財産	建物所有	市	施設配置	単独
複合施設名					
構成諸室				棟数	13 棟
				総延床面積	403 m ²

付帯施設・設備情報

駐車場台数	台	防災備蓄用品	なし	非常用発電設備	なし
入浴施設	あり	防災備蓄 用品詳細			
冷暖房設備	あり				
調理設備	あり	太陽光パネル	なし	インターネット回線	なし
エレベーター	なし	多目的トイレ	なし	出入口の段差対応	なし

運営情報


開設年度	1962	年度	開館時間	—	休館日	なし
運営形態	直営	(その他の内容)				
運営団体名		運営期間	～	利用料金制度	あり	
利用料金						

特記事項	基準管理期間：耐火35年から70年、準耐火22.5年から45年
------	---------------------------------

財務情報

(単位：千円)

歳入	項目	令和2年	令和3年	令和4年
	利用料・使用料	592	670	532
	補助金	0	0	0
	その他	0	0	0
	合計	592	670	532
	対前年度比	0.0%	113.2%	79.4%




歳入の推移

(単位：人)

職員数 (年度当初)		令和2年	令和3年	令和4年
	正職員	0.06	0.06	0.06
	会計年度任用職員	0.04	0.04	0.04
	非常勤嘱託	0.00	0.00	0.00
	臨時職員	0.00	0.00	0.00
	合計	0.10	0.10	0.10

(単位：千円)


歳出	項目	令和2年	令和3年	令和4年
	人件費	395	400	377
	正職員	307	314	305
	会計年度任用職員	88	86	71
	非常勤嘱託	0	0	0
	臨時職員	0	0	0
	需用費	0	225	31
	光熱水費	0	0	0
	修繕費（維持補修）	0	148	31
	修繕費（その他）	0	77	0
	委託料	0	0	0
	維持管理委託料	0	0	0
	運営委託料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	その他	0	0	0
	使用料及び賃借料	0	0	0
	使用料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	その他	0	0	0
	工事請負費	0	0	0
	その他	0	0	0
	合計	395	625	408
	対前年度比	0.0%	158.5%	65.2%



歳出の推移

(単位：千円)

歳入・歳出 比較	項目	令和2年	令和3年	令和4年
	差額（歳入-歳出）	197	45	124
対前年度比	0.0%	22.6%	278.5%	



差額（歳入-歳出）の推移

特記事項	
------	--

修繕・工事情報

(単位：千円)

10年以内に実施した200万円以上の修繕・工事

実施年度	工事件名	金額	備考

(単位：千円)


今までに実施した大規模改修工事

実施年度	工事内容	金額

特記事項	
------	--

供給情報

利用者数	項目	単位	令和2年	令和3年	令和4年
	年間利用者数	人			
	年間開館日数	日			



戸数	項目	令和2年	令和3年	令和4年
	総戸数	12	11	11
	入居戸数	10	10	10
	入居率	83.3%	90.9%	90.9%

特記事項	
------	--

棟情報

基本情報

棟CD	棟名	主な用途	使用状況	建築年度	構造	延床面積 (㎡)	階数		固定資産台帳番号
							地上	地下	
02	2号室	公営住宅	使用	1962	W	31	1	0	337040100002
03	3号室	公営住宅	使用	1962	W	31	1	0	337040100002
04	4号室	公営住宅	使用	1962	W	31	1	0	337040100002
05	5号室	公営住宅	使用	1962	W	31	1	0	337040100002
06	6号室	公営住宅	使用	1962	W	31	1	0	337040100002
07	7号室	公営住宅	使用	1962	W	31	1	0	337040100002
09	11号室	公営住宅	使用	1962	W	31	1	0	337040100002
10	12号室	公営住宅	使用	1962	W	31	1	0	337040100002
11	13号室	公営住宅	使用	1962	W	31	1	0	337040100002
12	14号室	公営住宅	使用	1962	W	31	1	0	337040100002
13	15号室	公営住宅	使用	1962	W	31	1	0	337040100002

特記事項

耐震情報・劣化度調査結果

棟CD	棟名	耐震診断		耐震改修		劣化度調査結果			
		実施状況	実施年度	実施状況	実施年度	安全性	機能性	遵法性	総合評価
02	2号室	未実施	—	未実施	—				
03	3号室	未実施	—	未実施	—				
04	4号室	未実施	—	未実施	—				
05	5号室	未実施	—	未実施	—				
06	6号室	未実施	—	未実施	—				
07	7号室	未実施	—	未実施	—				
09	11号室	未実施	—	未実施	—				
10	12号室	未実施	—	未実施	—				
11	13号室	未実施	—	未実施	—				
12	14号室	未実施	—	未実施	—				
13	15号室	未実施	—	未実施	—				

特記事項