

施設CD 093

## 施設カルテ

初回入力年月日 2019.2.1 更新年月日


## 基本情報

| 諸元        |   |                |          |   |            |                |  |
|-----------|---|----------------|----------|---|------------|----------------|--|
| 施設名       | 三富診療所   |                |          | 外観写真  |            |                |  |
| 所在地       | 三富下荻原139                                      |                |          |   |            |                |  |
| 施設分類      | 医療施設  | 施設用途           | 病院・診療所   |   |            |                |  |
| 所管課       | 健康増進課   | 課CD            | 091      |   |            |                |  |
| 地域区分      | 三富地区  | 防災拠点           | -        |   |            |                |  |
| 緊急避難場所    | 指定なし  |                | -        |   |            |                |  |
| 避難所       | 指定なし  | -              |          |  |            |                |  |
| 設置目的・根拠   |   |                |          |   |            |                |  |
| 設置目的      | 市民の健康保持に必要な医療を提供するため                          |                |          |   |            |                |  |
|           | 対象  | 市民             |          |   |            |                |  |
| 設置根拠      |   |                |          |   |            |                |  |
| 主な事業      | 診療及び検診  |                |          |   |            |                |  |
| 土地情報      |   |                |          |   |            |                |  |
| 土地所有      | 市   | (その他の内容)       |          |   |            |                |  |
| 敷地面積      | 886   | m <sup>2</sup> | 都市計画     | 都市計画区域外   | 用途地域 用途地域外 |                |  |
| 立地適正化計画   |   |                | 液状化      | 対象層なし   | 浸水想定 該当なし  |                |  |
| 急傾斜地      | 該当なし  |                | 土石流      | 警戒区域  | 地すべり 該当なし  |                |  |
| 建物情報      |   |                |          |   |            |                |  |
| 財産区分      | 普通財産  | 建物所有           | 市        | 施設配置  | 単独         |                |  |
| 複合施設名     |   |                |          |   |            |                |  |
| 構成諸室      | 待合室・診察室各2、事務室・処置室・レントゲン室・倉庫各1、居室4、浴槽1、台所1、WC3 |                |          | 棟数  | 1          | 棟              |  |
|           |   |                |          | 総延床面積   | 319        | m <sup>2</sup> |  |
| 付帯施設・設備情報 |   |                |          |   |            |                |  |
| 駐車場台数     | 10  | 台              | 防災備蓄用品   | なし  | 非常用発電設備    | なし             |  |
| 入浴施設      | あり  |                | 防災備蓄用品詳細 |   |            |                |  |
| 冷暖房設備     | あり  |                |          |   |            |                |  |
| 調理設備      | あり  |                | 太陽光パネル   | なし  | インターネット回線  | なし             |  |
| エレベーター    | なし  |                | 多目的トイレ   | なし  | 出入口の段差対応   | なし             |  |
| 運営情報      |   |                |          |   |            |                |  |
| 開設年度      | 1958  | 年度             | 開館時間     | —   | 休館日        | 閉鎖中            |  |
| 運営形態      | その他   | (その他の内容) 閉鎖中   |          |   |            |                |  |
| 運営団体名     |   | 運営期間           | ~        | 利用料金制度  | なし         |                |  |
| 利用料金      |   |                |          |   |            |                |  |
| 特記事項      | 平成28年12月28日閉鎖                                 |                |          |   |            |                |  |

財務情報

(単位：千円)

| 歳入 | 項目      | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|----|---------|------|------|------|
|    | 利用料・使用料 | 0    | 0    | 0    |
|    | 補助金     | 0    | 0    | 0    |
|    | その他     | 0    | 0    | 0    |
|    | 合計      | 0    | 0    | 0    |
|    | 対前年度比   | 0.0% | 0.0% | 0.0% |




歳入の推移

(単位：人)

| 職員数<br>(年度当初) |          | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|---------------|----------|------|------|------|
|               | 正職員      | 0    | 0    | 0    |
|               | 会計年度任用職員 | 0    | 0    | 0    |
|               | 非常勤嘱託    | 0    | 0    | 0    |
|               | 臨時職員     | 0    | 0    | 0    |
|               | 合計       | 0    | 0    | 0    |

(単位：千円)


| 歳出    | 項目       | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|-------|----------|------|------|------|
|       | 人件費      | 0    | 0    | 0    |
|       | 正職員      | 0    | 0    | 0    |
|       | 会計年度任用職員 | 0    | 0    | 0    |
|       | 非常勤嘱託    | 0    | 0    | 0    |
|       | 臨時職員     | 0    | 0    | 0    |
|       | 需用費      | 0    | 0    | 0    |
|       | 光熱水費     | 0    | 0    | 0    |
|       | 修繕費      | 0    | 0    | 0    |
|       | その他      | 0    | 0    | 0    |
|       | 委託料      | 0    | 0    | 0    |
|       | 維持管理委託料  | 0    | 0    | 0    |
|       | 運営委託料    | 0    | 0    | 0    |
|       | 指定管理料    | 0    | 0    | 0    |
|       | その他      | 0    | 0    | 0    |
|       | 使用料及び賃借料 | 0    | 0    | 0    |
|       | 使用料      | 0    | 0    | 0    |
|       | 賃借料      | 0    | 0    | 0    |
|       | その他      | 0    | 0    | 0    |
|       | 工事請負費    | 0    | 0    | 0    |
| その他   | 0        | 0    | 0    |      |
| 合計    | 0        | 0    | 0    |      |
| 対前年度比 | 0.0%     | 0.0% | 0.0% |      |



歳出の推移

(単位：千円)

| 歳入・歳出<br>比較 | 項目        | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|-------------|-----------|------|------|------|
|             | 差額（歳入-歳出） | 0    | 0    | 0    |
|             | 対前年度比     | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



差額（歳入-歳出）の推移

特記事項  
三富診療所については平成28年12月28日まで、医師により事業、施設管理が行われており市からの歳出等なし。  
平成28年12月28日に医師退任に伴い閉鎖。

## 修繕・工事情報

(単位：千円)

### 10年以内に実施した200万円以上の修繕・工事

| 実施年度 | 工事件名 | 金額 | 備考 |
|------|------|----|----|
|      |      |    |    |
|      |      |    |    |
|      |      |    |    |
|      |      |    |    |
|      |      |    |    |

(単位：千円)

### 今までに実施した大規模改修工事

| 実施年度 | 工事内容 | 金額 |
|------|------|----|
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

## 供給情報

| 利用者数 | 項目     | 単位 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |   |
|------|--------|----|------|------|------|---|
|      | 年間利用者数 | 人  |      |      |      | 0 |
|      | 年間開館日数 | 日  |      |      |      | 0 |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

## 棟情報

## 基本情報

| 棟CD | 棟名 | 主な用途   | 使用状況 | 建築年度 | 構造 | 延床面積<br>(㎡) | 階数 |    | 固定資産<br>台帳番号 |
|-----|----|--------|------|------|----|-------------|----|----|--------------|
|     |    |        |      |      |    |             | 地上 | 地下 |              |
| 01  | —  | 診療及び検診 | 未使用  | 1990 | RC | 319         | 2  | 0  | 402040100015 |

|      |       |
|------|-------|
| 特記事項 | 一時閉鎖中 |
|------|-------|

## 耐震情報・劣化度調査結果

| 棟CD | 棟名 | 耐震診断 |      | 耐震改修 |      | 劣化度調査結果 |     |     |      |
|-----|----|------|------|------|------|---------|-----|-----|------|
|     |    | 実施状況 | 実施年度 | 実施状況 | 実施年度 | 安全性     | 機能性 | 遵法性 | 総合評価 |
| 01  | —  | 不要   | —    | 不要   | —    | B-      | C   | C   | C    |

|      |       |
|------|-------|
| 特記事項 | 一時閉鎖中 |
|------|-------|