

施設カルテ


初回入力年月日 2019.2.1 更新年月日

基本情報							
諸元							
施設名	東山梨駅公衆トイレ			外観写真			
所在地	小原東192						
施設分類	行政系施設	施設用途	その他				
所管課	観光課	課CD	120				
地域区分	日下部地区	防災拠点	-				
緊急避難場所	指定なし		-				
避難所	指定なし		-				
設置目的・根拠							
設置目的	駅利用者、来訪者への利便性の向上						
	対象	市民・来訪者					
設置根拠							
設置根拠							
主な事業	公衆トイレ						
土地情報							
土地所有	その他	(その他の内容) JR東日本					
敷地面積	72 m ²	都市計画	都市計画区域	用途地域	用途地域外		
立地適正化計画		液状化	発生の可能性が極めて低い	浸水想定	該当なし		
急傾斜地	該当なし	土石流	該当なし	地すべり	該当なし		
建物情報							
財産区分	行政財産	建物所有	市	施設配置	単独		
複合施設名							
構成諸室				棟数	1	棟	
				総延床面積	16	m ²	
付帯施設・設備情報							
駐車場台数	0	台	防災備蓄用品	なし	非常用発電設備	なし	
入浴施設	なし	防災備蓄用品詳細					
冷暖房設備	なし						
調理設備	なし	太陽光パネル	なし	インターネット回線	なし		
エレベーター	なし	多目的トイレ	なし	出入口の段差対応	あり		
運営情報							
開設年度	1990	年度	開館時間	0:00~24:00	休館日	なし	
運営形態	直営	(その他の内容)					
運営団体名		運営期間	~	利用料金制度	なし		
利用料金							
特記事項							

財務情報

(単位：千円)

歳入	項目	令和2年	令和3年	令和4年
	利用料・使用料	0	0	0
	補助金	0	0	0
	その他	0	0	0
	合計	0	0	0
	対前年度比	0.0%	0.0%	0.0%




歳入の推移

(単位：人)

職員数 (年度当初)		令和2年	令和3年	令和4年
	正職員	0	0	0
	会計年度任用職員	0	0	0
	非常勤嘱託	0	0	0
	臨時職員	0	0	0
	合計	0	0	0

(単位：千円)


歳出	項目	令和2年	令和3年	令和4年
	人件費	0	0	0
	正職員	0	0	0
	会計年度任用職員	0	0	0
	非常勤嘱託	0	0	0
	臨時職員	0	0	0
	需用費	106	84	76
	光熱水費	106	84	76
	修繕費	0	0	0
	その他	0	0	0
	委託料	237	256	256
	維持管理委託料	237	256	256
	運営委託料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	その他	0	0	0
	使用料及び賃借料	0	0	0
	使用料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	その他	0	0	0
	工事請負費	0	0	0
	その他	0	0	0
	合計	343	340	332
対前年度比	0.0%	99.1%	97.6%	



歳出の推移

(単位：千円)

歳入・歳出 比較	項目	令和2年	令和3年	令和4年
	差額（歳入－歳出）	▲ 343	▲ 340	▲ 332
対前年度比	0.0%	99.1%	97.6%	



差額（歳入－歳出）の推移

特記事項	
------	--

修繕・工事情報

(単位：千円)

10年以内に実施した200万円以上の修繕・工事

実施年度	工事件名	金額	備考

(単位：千円)

今までに実施した大規模改修工事

実施年度	工事内容	金額

特記事項	
------	--

供給情報

利用者数	項目	単位	令和2年	令和3年	令和4年
	年間利用者数	人			
	年間開館日数	日			

特記事項	
------	--

棟情報

基本情報

棟CD	棟名	主な用途	使用状況	建築年度	構造	延床面積 (㎡)	階数		固定資産 台帳番号
							地上	地下	
01	—	公衆トイレ	使用	1990	その他	16	1	0	403040100008

特記事項	
------	--

耐震情報・劣化度調査結果

棟CD	棟名	耐震診断		耐震改修		劣化度調査結果			
		実施状況	実施年度	実施状況	実施年度	安全性	機能性	遵法性	総合評価
01	—	不要	—	不要	—	A	B+	対象外	A

特記事項	
------	--