

施設カルテ


初回入力年月日 2019.2.1 更新年月日

| 基本情報 | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|----------------|----------|--------------|---|--------------------|
| 諸元 | | | | | | |
| 施設名 | 旧笛吹川沿岸土地改良区事務所 | | | | 外観写真 | |
| 所在地 | 小原西720 | | | |  | |
| 施設分類 | 行政系施設 | 施設用途 | その他 | | | |
| 所管課 | 管財課 | 課CD | 050 | | | |
| 地域区分 | 日下部地区 | 防災拠点 | - | | | |
| 緊急避難場所 | 指定なし | | - | | | |
| 避難所 | 指定なし | - | | | | |
| 設置目的・根拠 | | | | | | |
| 設置目的 | | | | | | |
| | 対象 | | | | | |
| 設置根拠 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 主な事業 | | | | | | |
| 土地情報 | | | | | | |
| 土地所有 | 市 | (その他の内容) | | | | |
| 敷地面積 | 873 | m ² | 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 立地適正化計画 | | | 液状化 | 発生の可能性が極めて低い | 浸水想定 | 該当なし |
| 急傾斜地 | 該当なし | | 土石流 | 該当なし | 地すべり | 該当なし |
| 建物情報 | | | | | | |
| 財産区分 | 行政財産 | 建物所有 | 市 | 施設配置 | 単独 | |
| 複合施設名 | | | | | | |
| 構成諸室 | | | | | 棟数 | 1 棟 |
| | | | | | 総延床面積 | 326 m ² |
| 付帯施設・設備情報 | | | | | | |
| 駐車場台数 | 10 | 台 | 防災備蓄用品 | なし | 非常用発電設備 | なし |
| 入浴施設 | なし | | 防災備蓄用品詳細 | | | |
| 冷暖房設備 | なし | | | | | |
| 調理設備 | なし | | 太陽光パネル | なし | インターネット回線 | なし |
| エレベーター | なし | | 多目的トイレ | なし | 出入口の段差対応 | なし |
| 運営情報 | | | | | | |
| 開設年度 | - | 年度 | 開館時間 | - | 休館日 | - |
| 運営形態 | 直営 | (その他の内容) | | | | |
| 運営団体名 | | 運営期間 | ~ | 利用料金制度 | なし | |
| 利用料金 | - | | | | | |
| 特記事項 | 笛吹川沿岸土地改良区の事務所は、旧山梨市保健センターへ転居した。 | | | | | |

財務情報

(単位：千円)

| 歳入 | 項目 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|----|---------|------|------|------|
| | 利用料・使用料 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | 0 | 0 |
| | 対前年度比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |




歳入の推移

(単位：人)

| 職員数 (年度当初) | | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|---------------|----------|------|------|------|
| | 正職員 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計年度任用職員 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤嘱託 | 0 | 0 | 0 |
| | 臨時職員 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | 0 | 0 |

(単位：千円)


| 歳出 | 項目 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|-------|----------|------|------|------|
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 正職員 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計年度任用職員 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤嘱託 | 0 | 0 | 0 |
| | 臨時職員 | 0 | 0 | 0 |
| | 需用費 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持管理委託料 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営委託料 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 使用料 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 工事請負費 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 対前年度比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |



歳出の推移

(単位：千円)

| 歳入・歳出 比較 | 項目 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| | 差額（歳入-歳出） | 0 | 0 | 0 |
| | 対前年度比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



差額（歳入-歳出）の推移

| | |
|------|--|
| 特記事項 | |
|------|--|

修繕・工事情報

(単位：千円)

10年以内に実施した200万円以上の修繕・工事

| 実施年度 | 工事件名 | 金額 | 備考 |
|------|------|----|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(単位：千円)

今までに実施した大規模改修工事

| 実施年度 | 工事内容 | 金額 |
|------|------|----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|------|--|
| 特記事項 | |
|------|--|

供給情報

| 利用者数 | 項目 | 単位 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|------|--------|----|------|------|------|
| | 年間利用者数 | 人 | | | |
| | 年間開館日数 | 日 | | | |

| | |
|------|--|
| 特記事項 | |
|------|--|

棟情報

基本情報

| 棟CD | 棟名 | 主な用途 | 使用 状況 | 建築 年度 | 構造 | 延床 面積 (㎡) | 階数 | | 固定資産 台帳番号 |
|-----|----|-------|----------|----------|----|-----------------|----|----|--------------|
| | | | | | | | 地上 | 地下 | |
| 01 | — | 観光課倉庫 | 使用 | 1970 | W | 326 | 2 | 0 | 345040100009 |

| | |
|------|--|
| 特記事項 | |
|------|--|

耐震情報・劣化度調査結果

| 棟CD | 棟名 | 耐震診断 | | 耐震改修 | | 劣化度調査結果 | | | |
|-----|----|------|------|------|------|---------|-----|-----|------|
| | | 実施状況 | 実施年度 | 実施状況 | 実施年度 | 安全性 | 機能性 | 遵法性 | 総合評価 |
| 01 | — | 未実施 | — | 未実施 | — | B | C | 対象外 | C |

| | |
|------|--|
| 特記事項 | |
|------|--|