

## 施設カルテ


初回入力年月日 2019.2.1 更新年月日

基本情報						
諸元						
施設名	下神内川7区公会堂				外観写真 	
所在地	下神内川295					
施設分類	市民文化系施設	施設用途	集会施設			
所管課	管財課	課CD	050			
地域区分	加納岩地区	防災拠点	-			
緊急避難場所	指定なし		-			
避難所	指定なし		-			
設置目的・根拠						
設置目的	集会施設					
	対象	市民				
設置根拠	.....					
	.....					
	.....					
主な事業						
土地情報						
土地所有	市	(その他の内容)				
敷地面積	295 m <sup>2</sup>	都市計画	都市計画区域	用途地域	用途地域外	
立地適正化計画		液状化	発生の可能性が極めて低い	浸水想定	0.5m未満	
急傾斜地	該当なし	土石流	該当なし	地すべり	該当なし	
建物情報						
財産区分	行政財産	建物所有	市	施設配置	単独	
複合施設名						
構成諸室				棟数	1 棟	
				総延床面積	84 m <sup>2</sup>	
付帯施設・設備情報						
駐車場台数	台	防災備蓄用品	なし	非常用発電設備	なし	
入浴施設	なし	防災備蓄用品詳細				
冷暖房設備	あり					
調理設備	あり	太陽光パネル	なし	インターネット回線	なし	
エレベーター	なし	多目的トイレ	なし	出入口の段差対応	なし	
運営情報						
開設年度	1978 年度	開館時間	—	休館日	—	
運営形態	直営	(その他の内容)				
運営団体名		運営期間	~	利用料金制度	なし	
利用料金						
特記事項						

財務情報

(単位：千円)

歳入	項目	令和2年	令和3年	令和4年
	利用料・使用料	0	0	0
	補助金	0	0	0
	その他	0	0	0
	合計	0	0	0
	対前年度比	0.0%	0.0%	0.0%




歳入の推移

(単位：人)

職員数 (年度当初)		令和2年	令和3年	令和4年
	正職員	0	0	0
	会計年度任用職員	0	0	0
	非常勤嘱託	0	0	0
	臨時職員	0	0	0
	合計	0	0	0

(単位：千円)


歳出	項目	令和2年	令和3年	令和4年
	人件費	0	0	0
	正職員	0	0	0
	会計年度任用職員	0	0	0
	非常勤嘱託	0	0	0
	臨時職員	0	0	0
	需用費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	その他	0	0	0
	委託料	0	0	0
	維持管理委託料	0	0	0
	運営委託料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	その他	0	0	0
	使用料及び賃借料	0	0	0
	使用料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	その他	0	0	0
	工事請負費	0	0	0
	その他	0	0	0
	合計	0	0	0
対前年度比	0.0%	0.0%	0.0%	



歳出の推移

(単位：千円)

歳入・歳出 比較	項目	令和2年	令和3年	令和4年
	差額（歳入-歳出）	0	0	0
対前年度比	0.0%	0.0%	0.0%	



差額（歳入-歳出）の推移

特記事項	
------	--

### 修繕・工事情報

(単位：千円)

#### 10年以内に実施した200万円以上の修繕・工事

実施年度	工事件名	金額	備考

(単位：千円)

#### 今までに実施した大規模改修工事

実施年度	工事内容	金額

特記事項	
------	--

### 供給情報

利用者数	項目	単位	令和2年	令和3年	令和4年
	年間利用者数	人			
	年間開館日数	日			

特記事項	
------	--

## 棟情報

### 基本情報

棟CD	棟名	主な用途	使用状況	建築年度	構造	延床面積 (㎡)	階数		固定資産 台帳番号
							地上	地下	
01	—	集会施設	使用	1978	W	84	2	0	—

特記事項	下神内川7区が施設は使用
------	--------------

### 耐震情報・劣化度調査結果

棟CD	棟名	耐震診断		耐震改修		劣化度調査結果			
		実施状況	実施年度	実施状況	実施年度	安全性	機能性	遵法性	総合評価
01	—	未実施	—	未実施	—	B	C	対象外	C

特記事項	
------	--