


## 施設カルテ

|         |          |       |  |
|---------|----------|-------|--|
| 初回入力年月日 | 2019.2.1 | 更新年月日 |  |
|---------|----------|-------|--|

### 基本情報

諸元

|        |               |      |        |  |
|--------|---------------|------|--------|--|
| 施設名    | 加納岩分団第1部詰所    |      |        | 外観写真<br> |
| 所在地    | 上神内川46-7(5-5) |      |        |  |
| 施設分類   | 消防施設          | 施設用途 | 詰所     |  |
| 所管課    | 防災危機管理課       | 課CD  | 240    |  |
| 地域区分   | 加納岩地区         | 防災拠点 | 消防活動拠点 |  |
| 緊急避難場所 | 指定なし          |      | —      |  |
| 避難所    | 指定なし          |      | —      |  |

### 設置目的・根拠

|      |    |  |  |
|------|----|--|--|
| 設置目的 |    |  |  |
|      | 対象 |  |  |
| 設置根拠 |    |  |  |
|      |    |  |  |
|      |    |  |  |
| 主な事業 |    |  |  |

### 土地情報

|         |                    |          |              |      |         |
|---------|--------------------|----------|--------------|------|---------|
| 土地所有    |                    | (その他の内容) |              |      |         |
| 敷地面積    | 107 m <sup>2</sup> | 都市計画     | 都市計画区域       | 用途地域 | 商業地域    |
| 立地適正化計画 |                    | 液状化      | 発生の可能性が極めて低い | 浸水想定 | 1m~2m未満 |
| 急傾斜地    | 該当なし               | 土石流      | 該当なし         | 地すべり | 該当なし    |

### 建物情報

|       |      |      |   |       |                    |
|-------|------|------|---|-------|--------------------|
| 財産区分  | 行政財産 | 建物所有 | 市 | 施設配置  | 単独                 |
| 複合施設名 |      |      |   |       |                    |
| 構成諸室  |      |      |   | 棟数    | 1 棟                |
|       |      |      |   | 総延床面積 | 107 m <sup>2</sup> |

### 付帯施設・設備情報

|        |    |          |    |           |    |
|--------|----|----------|----|-----------|----|
| 駐車場台数  | 台  | 防災備蓄用品   | なし | 非常用発電設備   | なし |
| 入浴施設   | なし | 防災備蓄用品詳細 |    |           |    |
| 冷暖房設備  | なし |          |    |           |    |
| 調理設備   | なし | 太陽光パネル   | なし | インターネット回線 | なし |
| エレベーター | なし | 多目的トイレ   | なし | 出入口の段差対応  | なし |

### 運営情報


|       |         |          |   |        |    |
|-------|---------|----------|---|--------|----|
| 開設年度  | 2003 年度 | 開館時間     | — | 休館日    | なし |
| 運営形態  | 直営      | (その他の内容) |   |        |    |
| 運営団体名 |         | 運営期間     | ~ | 利用料金制度 | なし |
| 利用料金  |         |          |   |        |    |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

財務情報

(単位：千円)

| 歳入 | 項目      | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|----|---------|------|------|------|
|    | 利用料・使用料 | 0    | 0    | 0    |
|    | 補助金     | 0    | 0    | 0    |
|    | その他     | 0    | 0    | 0    |
|    | 合計      | 0    | 0    | 0    |
|    | 対前年度比   | 0.0% | 0.0% | 0.0% |




歳入の推移

(単位：人)

| 職員数<br>(年度当初) |          | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|---------------|----------|------|------|------|
|               | 正職員      | 0    | 0    | 0    |
|               | 会計年度任用職員 | 0    | 0    | 0    |
|               | 非常勤嘱託    | 0    | 0    | 0    |
|               | 臨時職員     | 0    | 0    | 0    |
|               | 合計       | 0    | 0    | 0    |

(単位：千円)


| 歳出 | 項目       | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|----|----------|------|------|------|
|    | 人件費      | 0    | 0    | 0    |
|    | 正職員      | 0    | 0    | 0    |
|    | 会計年度任用職員 | 0    | 0    | 0    |
|    | 非常勤嘱託    | 0    | 0    | 0    |
|    | 臨時職員     | 0    | 0    | 0    |
|    | 需用費      | 0    | 0    | 0    |
|    | 光熱水費     | 0    | 0    | 0    |
|    | 修繕費      | 0    | 0    | 0    |
|    | その他      | 0    | 0    | 0    |
|    | 委託料      | 0    | 0    | 0    |
|    | 維持管理委託料  | 0    | 0    | 0    |
|    | 運営委託料    | 0    | 0    | 0    |
|    | 指定管理料    | 0    | 0    | 0    |
|    | その他      | 0    | 0    | 0    |
|    | 使用料及び賃借料 | 0    | 0    | 0    |
|    | 使用料      | 0    | 0    | 0    |
|    | 賃借料      | 0    | 0    | 0    |
|    | その他      | 0    | 0    | 0    |
|    | 工事請負費    | 0    | 0    | 0    |
|    | その他      | 0    | 0    | 0    |
|    | 合計       | 0    | 0    | 0    |
|    | 対前年度比    | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



歳出の推移

(単位：千円)

| 歳入・歳出<br>比較 | 項目        | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|-------------|-----------|------|------|------|
|             | 差額（歳入-歳出） | 0    | 0    | 0    |
|             | 対前年度比     | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



差額（歳入-歳出）の推移

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

### 修繕・工事情報

(単位：千円)

| 10年以内に実施した200万円以上の修繕・工事 |      |    |    |
|-------------------------|------|----|----|
| 実施年度                    | 工事件名 | 金額 | 備考 |
|                         |      |    |    |
|                         |      |    |    |
|                         |      |    |    |
|                         |      |    |    |
|                         |      |    |    |

(単位：千円)

| 今までに実施した大規模改修工事 |      |    |
|-----------------|------|----|
| 実施年度            | 工事内容 | 金額 |
|                 |      |    |
|                 |      |    |
|                 |      |    |
|                 |      |    |
|                 |      |    |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

### 供給情報

| 利用者数 | 項目     | 単位 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|------|--------|----|------|------|------|
|      | 年間利用者数 | 人  |      |      |      |
|      | 年間開館日数 | 日  |      |      |      |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

## 棟情報

### 基本情報

| 棟CD | 棟名 | 主な用途 | 使用<br>状況 | 建築<br>年度 | 構造 | 延床<br>面積<br>(㎡) | 階数 |    | 固定資産<br>台帳番号 |
|-----|----|------|----------|----------|----|-----------------|----|----|--------------|
|     |    |      |          |          |    |                 | 地上 | 地下 |              |
| 01  | —  |      | 使用       | 2003     | S  | 107             | 2  | 0  | 415040100004 |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|

### 耐震情報・劣化度調査結果

| 棟CD | 棟名 | 耐震診断 |      | 耐震改修 |      | 劣化度調査結果 |     |     |      |
|-----|----|------|------|------|------|---------|-----|-----|------|
|     |    | 実施状況 | 実施年度 | 実施状況 | 実施年度 | 安全性     | 機能性 | 遵法性 | 総合評価 |
| 01  | —  | 不要   | —    | 不要   | —    | A       | A   | 対象外 | A    |

|      |  |
|------|--|
| 特記事項 |  |
|------|--|