


施設カルテ

初回入力年月日	2019.2.1	更新年月日	
---------	----------	-------	--

基本情報

諸元

施設名	八幡分団第1部詰所（南出荷所）			外観写真 
所在地	南211-1			
施設分類	消防施設	施設用途	詰所	
所管課	防災危機管理課	課CD	240	
地域区分	八幡地区	防災拠点	消防活動拠点	
緊急避難場所	指定なし		—	
避難所	指定なし		—	

設置目的・根拠

設置目的			
	対象		
設置根拠			
主な事業			

土地情報

土地所有		(その他の内容)				
敷地面積	1,168	m ²	都市計画	都市計画区域	用途地域	用途地域外
立地適正化計画			液状化	対象層なし	浸水想定	1m～2m未満
急傾斜地	該当なし		土石流	該当なし	地すべり	該当なし

建物情報

財産区分	行政財産	建物所有	市	施設配置	単独
複合施設名					
構成諸室				棟数	1 棟
				総延床面積	72 m ²

付帯施設・設備情報

駐車場台数		台	防災備蓄用品	なし	非常用発電設備	なし
入浴施設	なし		防災備蓄用品詳細			
冷暖房設備	なし					
調理設備	なし		太陽光パネル	なし	インターネット回線	なし
エレベーター	なし		多目的トイレ	なし	出入口の段差対応	なし

運営情報


開設年度	1983	年度	開館時間	—	休館日	なし
運営形態	直営	(その他の内容)				
運営団体名		運営期間	～	利用料金制度	なし	
利用料金						

特記事項	令和3年度に屋根防水（漏水補修）実施。
------	---------------------

財務情報

(単位：千円)

歳入	項目	令和2年	令和3年	令和4年
	利用料・使用料	0	0	0
	補助金	0	0	0
	その他	0	0	0
	合計	0	0	0
	対前年度比	0.0%	0.0%	0.0%




歳入の推移

(単位：人)

職員数 (年度当初)		令和2年	令和3年	令和4年
	正職員	0	0	0
	会計年度任用職員	0	0	0
	非常勤嘱託	0	0	0
	臨時職員	0	0	0
	合計	0	0	0

(単位：千円)


歳出	項目	令和2年	令和3年	令和4年
	人件費	0	0	0
	正職員	0	0	0
	会計年度任用職員	0	0	0
	非常勤嘱託	0	0	0
	臨時職員	0	0	0
	需用費	0	0	996
	光熱水費	0	0	0
	修繕費	0	0	996
	その他	0	0	0
	委託料	0	0	0
	維持管理委託料	0	0	0
	運営委託料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	その他	0	0	0
	使用料及び賃借料	0	0	0
	使用料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	その他	0	0	0
	工事請負費	0	0	0
	その他	0	0	0
	合計	0	0	996
	対前年度比	0.0%	0.0%	0.0%



歳出の推移

(単位：千円)

歳入・歳出 比較	項目	令和2年	令和3年	令和4年
	差額（歳入-歳出）	0	0	▲ 996
	対前年度比	0.0%	0.0%	0.0%



差額（歳入-歳出）の推移

特記事項	
------	--

修繕・工事情報

(単位：千円)

10年以内に実施した200万円以上の修繕・工事

実施年度	工事件名	金額	備考

(単位：千円)

今までに実施した大規模改修工事

実施年度	工事内容	金額

特記事項	
------	--

供給情報

利用者数	項目	単位	令和2年	令和3年	令和4年
	年間利用者数	人			
	年間開館日数	日			

特記事項	
------	--

棟情報

基本情報

棟CD	棟名	主な用途	使用状況	建築年度	構造	延床面積 (㎡)	階数		固定資産台帳番号
							地上	地下	
01	—		使用	1983	S	72	2	0	358040100007

特記事項	
------	--

耐震情報・劣化度調査結果

棟CD	棟名	耐震診断		耐震改修		劣化度調査結果			
		実施状況	実施年度	実施状況	実施年度	安全性	機能性	遵法性	総合評価
01	—	不要	—	不要	—	A	C	対象外	B-

特記事項	
------	--