


## 施設カルテ

初回入力年月日	2019.2.1	更新年月日	
---------	----------	-------	--

### 基本情報

#### 諸元

施設名	牧丘分回第8部（旧9部）車庫			<div style="text-align: center;">外観写真</div> 
所在地	牧丘町北原1896-2			
施設分類	消防施設	施設用途	詰所	
所管課	防災機器管理課	課CD	240	
地域区分	西保地区	防災拠点	消防活動拠点	
緊急避難場所	指定なし		—	
避難所	指定なし		—	

#### 設置目的・根拠

設置目的			
	対象		
設置根拠			
主な事業			

#### 土地情報

土地所有		(その他の内容)			
敷地面積	118 m <sup>2</sup>	都市計画	都市計画区域外	用途地域	用途地域外
立地適正化計画		液状化	対象層なし	浸水想定	該当なし
急傾斜地	該当なし	土石流	警戒区域	地すべり	該当なし

#### 建物情報

財産区分	行政財産	建物所有	市	施設配置	単独
複合施設名					
構成諸室				棟数	1 棟
				総延床面積	57 m <sup>2</sup>

#### 付帯施設・設備情報

駐車場台数	台	防災備蓄用品	なし	非常用発電設備	なし
入浴施設	なし	防災備蓄 用品詳細			
冷暖房設備	なし				
調理設備	なし	太陽光パネル	なし	インターネット回線	なし
エレベーター	なし	多目的トイレ	なし	出入口の段差対応	なし

#### 運営情報


開設年度	1984 年度	開館時間	—	休館日	なし
運営形態	直営	(その他の内容)			
運営団体名		運営期間	～	利用料金制度	なし
利用料金					

特記事項					
------	--	--	--	--	--

財務情報

(単位：千円)

歳入	項目	令和2年	令和3年	令和4年
	利用料・使用料	0	0	0
	補助金	0	0	0
	その他	0	0	0
	合計	0	0	0
	対前年度比	0.0%	0.0%	0.0%




歳入の推移

(単位：人)

職員数 (年度当初)		令和2年	令和3年	令和4年
	正職員	0	0	0
	会計年度任用職員	0	0	0
	非常勤嘱託	0	0	0
	臨時職員	0	0	0
	合計	0	0	0

(単位：千円)


歳出	項目	令和2年	令和3年	令和4年
	人件費	0	0	0
	正職員	0	0	0
	会計年度任用職員	0	0	0
	非常勤嘱託	0	0	0
	臨時職員	0	0	0
	需用費	0	0	0
	光熱水費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	その他	0	0	0
	委託料	0	0	0
	維持管理委託料	0	0	0
	運営委託料	0	0	0
	指定管理料	0	0	0
	その他	0	0	0
	使用料及び賃借料	0	0	0
	使用料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	その他	0	0	0
	工事請負費	0	0	0
その他	0	0	0	
合計	0	0	0	
対前年度比	0.0%	0.0%	0.0%	



歳出の推移

(単位：千円)

歳入・歳出 比較	項目	令和2年	令和3年	令和4年
	差額（歳入-歳出）	0	0	0
	対前年度比	0.0%	0.0%	0.0%



差額（歳入-歳出）の推移

特記事項	
------	--

### 修繕・工事情報

(単位：千円)

10年以内に実施した200万円以上の修繕・工事			
実施年度	工事件名	金額	備考

(単位：千円)

今までに実施した大規模改修工事		
実施年度	工事内容	金額

特記事項	
------	--

### 供給情報

利用者数	項目	単位	令和2年	令和3年	令和4年
	年間利用者数	人			
	年間開館日数	日			

特記事項	
------	--

棟情報

基本情報

棟CD	棟名	主な用途	使用状況	建築年度	構造	延床面積 (㎡)	階数		固定資産 台帳番号
							地上	地下	
01	—		使用	1984	S	57	2	0	359040100009

特記事項	
------	--

耐震情報・劣化度調査結果

棟CD	棟名	耐震診断		耐震改修		劣化度調査結果			
		実施状況	実施年度	実施状況	実施年度	安全性	機能性	遵法性	総合評価
01	—	不要	—	不要	—	A	A	対象外	A

特記事項	
------	--