

令和5年度 通学路対策実施箇所一覧表

資料 1

番号	学校名	通学路危険箇所	危険箇所の状況	対策実施内容	事業主体	対策時期
1	加納岩小学校	下石森832番地付近 下石森変電所東道路	登下校時は児童や自転車、自動車などが多く通行する。 道幅が狭いため、すれ違う際に用水路へ落下する危険がある。	落下防止柵の設置→水路蓋掛け	市建設課	令和5年度対策済み
2		上神内川233番地付近 山梨高校北側の用水路	登下校時は児童や自転車、自動車などが多く通行する。 令和4年度に用水路に蓋を設置したが、一部開渠のままになっている。	用水路への蓋設置	市建設課	令和5年度対策済み
3		上神内川194番地付近 山梨高校正門前道路	山梨高校前の道路に送迎のために停車する車両が多い。 登下校時は児童や自転車も多く通行するため危険。	送迎車両の待機場所確保	市教育委員会	検討中
4		上神内川859番地付近 光明寺踏切	幅が狭く、歩行者と車両が接触する危険がある。	路面標示・注意喚起看板の設置	市建設課	令和5年度対策済み
5		下石森660-3番地付近から南 県道山梨市停車場線	山梨市駅方面への上り車線は外側線のみ、重川橋方面への下り車線については歩車道境界ブロックで分けけてあるが道路全体の幅員が狭いため、登下校時には車両と歩行者が近く危険である。	歩道整備及び、道路拡幅改良	県	令和7年以降対策

番号	学校名	通学路危険箇所		対策実施内容	事業主体	対策時期
6	日下部小学校	小原東254番地付近 日下部小学校南側から東山梨駅入り口交差点までの道路	道幅が狭く、スピードを出す車両も多いため危険。	路面標示・注意喚起看板の設置	市建設課	令和5年度対策済み
7		七日市場456番地付近 辻交差点を北進する道路	道幅が狭く、スピードを出す車両も多いため危険。	路面標示・注意喚起看板の設置	市建設課	令和5年度対策済み
8		下井尻343番地付近 下井尻公民館前変則交差点	民家の生垣や樹木で歩行者が視認しづらく危険。	カーブミラーの設置	市建設課	令和5年度対策済み
9		小原東832番地付近 ローソン小原東店から日下部小学校までの道路	側溝に蓋が設置されていない。 はなみずき通りとの交差点では横断歩道や白線が薄くなっている。	①横断歩道の補修 ②グリーンゾーンの設置	①警察 ②市建設課	①一部補修予定 残りは路面クラック補修後再度検討 ②令和5年度対策済み
10		小原東267番地付近 日下部小学校東側道路	用水路に蓋が設置されていない。 直線道路のため、スピードを出す車両が多い。 ゾーン30区域内だが標識が設置されていない。	①ゾーン30標識の設置 ②路面標示・注意喚起看板の設置	①警察 ②市建設課	①速度測定し、30km/h未満のため必要なし ②令和5年度対策済み
11		小原東336番地付近 山梨北中学校東側道路	大きな用水路があるが、蓋や柵が設置されていない為、落下する危険がある。	落下防止柵の設置→水路蓋掛け	市建設課	令和5年度対策済み
12	後屋敷小学校	三ヶ所854番地付近 円通寺西側交差点	道幅が狭いが交通量が多い。 歩行者の待機場所も狭く、児童と車両が接触する危険がある。 路面表示が薄くなっている。 用水路に蓋が設置されていないため、落下の危険がある。	交差点の赤色表示を修復 歩行者待機場所を緑色に塗装	県	対応検討中
13		三ヶ所461番地付近 木戸交差点（旧ローソン前交差点）	歩行者の待機スペースが狭く、児童と車両が接触する危険がある。	待機スペースにポールを設置	県	令和5年度対策済み
14		三ヶ所886番地付近 後屋敷小学校前交差点	歩行者信号の青信号時間が短く、登下校時に児童が滞留し危険。	青信号の時間延長	警察	過去対策済み

番号	学校名	通学路危険箇所	危険箇所の状況	対策実施内容	事業主体	対策時期
15	日川小学校	歌田140番地付近 日川小学校前道路	交通量が多いため、登下校時などに児童と歩行者が接触する危険がある。 校門前に設置されている横断歩道が薄くなっている。	①横断歩道の修復 ②グリーンゾーンの設置	①警察 ②市建設課	①令和6年度対策予定 ②令和5年対策済み
16		歌田984番地付近 赤沢鉄工前T字路	歩道が途切れる箇所だが反対側にわたる横断歩道が設置されていない。	横断歩道の設置	警察	検討中
17	山梨小学校	落合688番地付近 JAフルーツ山梨山梨支所	道幅が狭く、大型車両が通行すると児童と接触する危険がある。	路面標示・注意喚起看板の設置	市建設課	令和7年以降対策
18		万力1291番地付近 代永商店前道路	道幅が狭いが、直線道路のためスピードを出す車両が多い。	路面標示・注意喚起看板の設置	市建設課	令和7年以降対策
19		落合1番地付近 落合警察官駐在所前交差点	大型トラックの通行が多い。 変則交差点のため、勢いよく右左折する車両が多い。	駐在所向かい側（タバコ屋前）の歩行者待機場所を緑色に塗装。	県	令和5年度対策済み
20		落合1番地付近 山梨小学校前歩道橋	老朽化が激しく全体的に塗装が剥げてしまっている。	歩道橋の修復 （令和5年度に補修設計業務を発注）	県	令和5年度～
21		落合860番地付近 山梨厚生病院前	幅員が狭く、歩道が未整備のため通学児童と通行車両が行き交い、危険である。	幅員拡張	市建設課	令和6年度～

番号	学校名	通学路危険箇所	危険箇所の状況	対策実施内容	事業主体	対策時期
22	八幡小学校	北2047番地付近 八幡バイパスと市道の交差点	交差点に設置されているポールが破損している。	ポールの修復	県	令和6年度実施予定
23		北985番地付近 八幡保育園南西交差点	保育園への送迎車両が多く通行する。道幅が狭いため児童と車両が接触する危険がある。	路面標示・注意喚起看板の設置	市建設課	令和7年以降対策
24		北2133番地付近 八幡小学校南側道路	側溝に蓋が設置されていない。	側溝への蓋設置	市建設課	令和6年度対策予定
25		北1810番地付近 梅の木橋	老朽化しており、歩行者が落下する危険がある。	落下防止柵の設置	市建設課	令和5年度対策済み
26	岩手小学校	東1737番地付近 岩手小学校東側変則交差点	変則5差路になっており車両が不規則に動くため、児童と接触する危険がある。	道路の再舗装 グリーンゾーンの設置	市建設課	令和5年度対策着手
27		東1737番地付近 岩手小学校北側道路	白線が薄くなっており、児童が通行する際に危険。	道路の再舗装 グリーンゾーンの設置	市建設課	令和5年度対策着手
28	笛川小学校	牧丘町窪平1298番地付近 笛川小学校プール北側道路	道路のアスファルトが崩れている箇所がある。	道路の補修	市建設課	令和6年度路面補修実施
29	山梨南中学校	正徳寺1870番地付近 神徳橋交差点	急な坂道になっており、道幅も狭い。 待機場所もないため、自転車通学の生徒と車両が接触する危険がある。	路面標示・注意喚起看板の設置 (神徳橋補修工事の際に実施)	市建設課	令和7年以降対策
30	山梨北中学校	七日市場813番地付近 セブンイレブン山梨北中学校前店前の交差点	横断歩道や停止線、ゾーン30区域の路面標示が薄くなっている。	①横断歩道、路面標示の修復 ②路面標示の修復	①警察 ②市建設課	①令和6年度対策予定 ②令和6年度対策予定